

Anfrage an den Bürgermeister vom 23. August 2009 per E-Mail

...

Aus der Gerhard-Hauptmann-Straße in Schönnow kam der Hinweis auf hohe Staubbelastung und die Nachfrage, ob es dort Messungen gab. Dort sei u.a. mehrfach Betongranulat verarbeitet worden.

...

Antwort des Bürgermeisters per Schreiben vom 11. September 2009

...

Des Weiteren gaben Sie den Hinweis eines Bürgers aus der Gerhard-Hauptmann-Straße in Schönnow weiter, wonach die Anlieger einer hohen Staubbelastung ausgesetzt seien. In der Gerhard-Hauptmann-Straße sowie in allen anderen unbefestigten Siedlungsstraßen wird zur Instandsetzung zertifiziertes Betonrecycling verwendet. Dies ist notwendig, um die Löcher und Senken aufzufüllen. Die Verwendung dieses Materials ist darüber hinaus auch üblich. Die vom Material ausgehende Staubentwicklung tritt insbesondere dann auf, wenn sich die Pkw-Fahrer nicht an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten halten. Die vorherrschende lange Trockenheit wird sicherlich zu dieser Staubentwicklung beigetragen haben. Ein Besprühen der Straße würde nur kurzfristig Entlastung bringen und wäre aus ökologischen Gründen nur schwer begründbar.

Messungen sind bisher nicht durchgeführt worden. Letztendlich wird hier nur ein endgültiger Ausbau der Straße Abhilfe schaffen können.

...